Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis

doi:10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2015.04.011

转子绕组短路故障下不平衡电磁力计算方法。

万书亭, 豆龙江, 张 玉, 张成杰, 周国伟 (华北电力大学机械工程系 保定,071003)

摘要 通过建立发电机有限元分析模型,得到故障下发电机内部磁力线走势、发电机气隙磁通密度的变化以及短路位置、短路匝数和励磁电流对转子不平衡电磁力的影响。对工程实际中常用的等效磁通法和磁势叠加法进行了分析比较,同时改进了现有的等效磁通计算方法。将两种方法不平衡电磁力的计算结果与有限元方法结果进行比较,指出了结果存在差异的原因。

关键词 转子绕组短路故障;不平衡电磁力;有限元法;等效磁通法;磁势叠加法 中图分类号 TM311;TH113

引 言

发电机是一个机电耦联的组合体,定转子绕组 故障都将引起电磁力变化,激励发电机振动[1-2]。转 子绕组短路是发电机常见的电气故障之一,它将导 致转子振动,甚至发展为转子接地、转子绕组烧损、 发电机失磁和发电机部件磁化等,危及电机和系统 的安全。转子绕组短路将引起发电机定转子电流等 电气量变化。文献[3]利用交流电机绕组理论和多 回路理论分析了发电机转子绕组短路时定转子绕组 感应电流谐波特性。文献[4-5]分析了发电机转子 绕组短路故障时定子绕组并联支路的环流特征。文 献[6]建立了汽轮发电机转子绕组短路故障的多回 路数学模型。转子绕组短路将引起气隙磁场畸变, 产生不平衡电磁力,从而激起发电机转子振动。文 献[7-8]所述的发电机组振动超标现象就是由转子 绕组匝间短路引起的。为此,国内外学者研究分析 了作用于发电机转子的不平衡电磁力计算方法,例 如:有限元分析方法[9-10]、等效磁通法[11]和磁势叠加 法[2]。由于有限元计算不平衡电磁力需要发电机详 细结构尺寸和电气参数(发电厂缺少此参数),因此 在实际故障分析中应用较为困难。等效磁通法和磁 势叠加法以励磁电流和转子绕组的槽数以及每槽的 绕组匝数为基础进行计算,不需要发电机的结构参 数且计算简便,在工程实际中得到了一定的应用;但 忽略因素较多,计算精度受到质疑。

笔者以 SDF-9 型实验电机为例,分别利用有限 元法、等效磁通法和磁势叠加法计算了转子绕组短 路时作用于转子的不平衡电磁力,并对文献[11]提 出的等效磁通计算方法进行改进。以有限元分析结 果为参考值,将有限元方法计算结果与改进后的等 效磁通法和磁势叠加法的计算结果进行比较,分析 了工程中常用的两种方法的优劣,为精确计算不平 衡电磁力提供参考。

1 基于有限元的不平衡电磁力计算方法

1.1 电磁力的计算方法

使用电磁场有限元分析软件 Ansoft 作为计算 工具,在求解电磁力时以发电机转子的外表面为基 准面进行求解,最终得到的电磁力作用点为转子外 表面。应用 Ansoft 软件可以直接得到发电机气隙 磁密在 x 轴分量 $B_x(a_m,t)$ 与 y 轴分量 $B_y(a_m,t)$)。 利用场公式编辑器可以得到发电机运行时的气隙磁 密 $B(a_m,t)$ 为

 $B(\alpha_{m},t) = B_{x}(\alpha_{m},t)\cos\theta + B_{y}(\alpha_{m},t)\sin\theta$ (1) 其中: α_{m} 为定子机械角; θ 为计算所用的柱坐标。 作用在转子表面单位面积分布电磁力为

^{*} 国家自然科学基金资助项目(51177046);河北省自然科学基金资助项目(E2015502008);中央高校基本科研业务费专 项资金资助项目(12MS101) 收稿日期:2013-05-28;修回日期:2013-11-03

$$q(\alpha_m, t) = \frac{B^2(\alpha_m, t)}{2\mu_0}$$
(2)

转子表面单位面积的电磁力按照麦克斯韦法进 行积分,得到故障下不平衡电磁力在 *x* 轴与 *y* 轴分 量为

$$\begin{cases} Q_x = LR \int_0^{2\pi} q(\alpha_m, t) \cos(\alpha_m) \, d\alpha_m \\ Q_y = LR \int_0^{2\pi} q(\alpha_m, t) \sin(\alpha_m) \, d\alpha_m \end{cases}$$
(3)

其中:R与L分别为发电机转子半径与气隙轴向长度。 得到作用于发电机转子的不平衡电磁力为

$$Q = \sqrt{Q_x^2 + Q_y^2} \tag{4}$$

1.2 仿真用发电机参数

SDF-9 型实验电机主要参数如下:额定容量为 7.5 kVA;额定电压为 400 V;额定励磁电流为 4.92 A;额定转速为 3 kr/min;极对数 p=1;定子 外径为 270 mm;定子内径为 160 mm;转子外径为 158.4 mm;铁心长为 95 mm;定子槽数为 24;定子 绕组为双层短距绕组,每相 2 条并联支路,转子每极 虚槽数为 8;转子每极实槽数为 6;转子导线直径为 1.2 mm;转子每槽导线根数为 160;励磁绕组每极 匝数为 480。

1.3 基于 Ansoft 软件的转子绕组短路模拟方法

使用 Ansoft 软件中的 RMxprt 模块,根据发电 机已有的结构参数和运行参数自动生成该发电机的 原始模型,该模型可以模拟发电机正常运行情况,但 无法模拟发电机转子绕组短路故障运行情况,因此 将该模型导入 Ansoft 软件 Maxwell 2D 模块中,对 转子绕组缠绕以及接线方式进行定义,以便对故障 情况进行模拟。发电机正常运行结构模型如图 1 所 示,其对应的转子绕组接线如图 2 所示。







图 2 正常情况下转子绕组接线

Fig. 2 The rotor winding connection in normal condition

在图 2 中,电阻 R_5 为转子绕组铜线本身的阻 值,线圈 LField 表示转子绕组线圈,该绕组通过 4.92 A的直流源 Label ID=14 进行激励,模拟发电 机额定负载情况,电阻 R_7 是为保证电流源所提供 电流全部通过转子绕组而添加的,与绕组本身结构 无关。

对发电机转子绕组短路故障进行模拟,需要对 正常情况下的发电机模型进行修改,其结构如图 3 所示。图 3 模拟的是发电机转子 1 号绕组短路的故 障情况,在 1 号绕组所在转子槽多出部分线圈,该部 分线圈与原有转子绕组串联,通过 Maxwell 2D 模 块中绕组的"Number of Conductors"参数项来控制 绕组的短路匝数,并相应减少原绕组的线圈匝数。



图 3 转子绕组短路故障下的发电机模型 Fig. 3 The model of generator under rotor short-circuit fault

发电机转子绕组故障下的转子绕组接线如图 4 所示。图中,LField_x为原绕组中多出的部分线 圈,电阻 R₈为该部分线圈的内阻。通过线圈 LField与线圈 LField_x的连接来模拟发电机转子 绕组匝间短路的故障情形。通过图 3 所示的 1,2,3 号不同的转子槽位置设置短路线圈便可以对发电机 转子不同短路位置的故障情况进行模拟。通过改变 线圈的"Number of Conductors"参数项和转子接线 中电阻 R₈, R₅的参数便可以控制短路的线圈数,实 现发电机转子不同短路程度的故障模拟。



图 4 转子绕组短路下的转子绕组接线

Fig. 4 The rotor winding connection under rotor shortcircuit fault

1.4 有限元仿真结果与分析

发电机并网运行,励磁电流 $I_f = 4.92$ A,图 5 为发电机正常情况时磁力线分布。





Fig. 5 Magnetic force line distribution in normal condition

Ansoft 提供了路径映射的后处理功能,通过定 义某条路径并将求解到的指定物理量映射到这条路 径上,利用后期场处理器编辑式(1),得到转子外圆 表面磁密分布曲线,如图 6 所示。横轴为整个转子 外圆表面,并以其圆周长为单位"1"。

对发电机转子绕组短路故障下的运行情况进行 仿真,设置转子1号槽绕组短路30匝(每极短路 6.25%),仿真得到发电机内部的磁力线分布如图7 所示。转子外圆表面磁密分布曲线如图8所示。

发电机在发生转子绕组短路后,有效安匝数降低,短路匝所在槽产生的磁密减小,导致发电机气隙



图 6 正常情况下磁通密度分布

Fig. 6 The field density in normal condition



图 7 转子绕组短路故障下的磁力线分布

Fig. 7 Magnetic force line distribution under rotor short-circuit fault



图 8 转子绕组短路故障下的磁通密度分布



磁密分布不在对称,这必然导致作用于转子的电磁 力不再保持平衡。按照式(2)~(4)得到作用于转子 的不平衡电磁力为 628.4 N。

1.4.1 短路位置对不平衡电磁力的影响

发电机并网运行,励磁电流为4.92 A,分别在 转子1号、2号、3号槽设置绕组短路,短路匝数统一 为20匝(每极短路4.17%),结果如表1所示。可 以看出,短路匝所在绕组距离转子大齿越远,对不平 衡电磁力的影响越小。

表1 不同短路位置下的不平衡电磁力

Tab. 1 The unbalanced electromagnetic force in different short position

 短路位置
 不平衡电磁力/N

 1号槽
 508.2

 2号槽
 413.6

 3号槽
 368.9

1.4.2 短路程度对不平衡电磁力的影响

发电机并网运行,励磁电流为4.92 A,在转子1 号槽设置绕组短路,短路匝数分别为5 匝、10 匝、15 匝、20 匝,结果如表2 所示。在表2中,在相同的短 路位置保持励磁电流不变,随着转子绕组短路匝数 的增加,发电机转子受到的不平衡电磁力越来越大。

表 2 不同短路匝数下的不平衡电磁力

Tab. 2 The unbalanced electromagnetic force in different short circuit turns

短路程度	不平衡电磁力/N
5 匝	256.4
10 匝	348.7
15 匝	435.1
20 匝	508.2

1.4.3 励磁电流对不平衡电磁力的影响

发电机并网运行,在转子1号槽设置转子绕组 短路20匝,依次施加励磁电流为2.0,2.5,3.0, 3.5,4.0A,结果如表3所示。比较表3中不同励磁 电流下的不平衡电磁力可以发现,在相同的转子绕 组短路故障中,随着励磁电流的增大,不平衡电磁力 也越大。

Tab. 3 The unbalanced electromagnetic force in different excitation current

励磁电流/A	不平衡电磁力/N
2.0	195.6
2.5	264.3
3.0	315.8
3.5	406.3
4.0	486.5

2 不平衡电磁力的等效磁通计算方法

文献[11]提出了一种不平衡电磁力计算方法, 转子绕组发生短路后,由于存在安匝差,两磁极的磁 通密度存在差异。按照假设 N 极与 S 极的磁通相 同的等效原则计算,找到磁密零点,重新计算对应于 N极与S极的线圈数。如图9所示,发生匝间短路 后,磁通分布发生变化,磁通密度为0的点β为

$$\frac{N_t}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) = \frac{N_t - N_s}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right) \tag{5}$$

即

$$\beta = \frac{\pi N_s}{4N_t - 2N_s} \tag{6}$$

其中:N_t为每极励磁线圈的总匝数;N_s为引起短路的匝数。



图 9 正常情况与匝间短路情况下的磁流分布

Fig. 9 Magnetic flux distribution under normal condition and rotor interturn short circuit fault

由于 β 的存在,N 极对应的圆心角由 π 减小为 π -2 β ,S 极对应的圆心角由 π 增加为 π +2 β ,即 S 极 短路 N_s 时,N 极对应的励磁线圈总匝数已不是 N_t , 将小于 N_t 。N 极励磁线圈的总匝数 N_1 和 S 极励 磁线圈的总匝数 N_2 为

$$\begin{cases} N_1 = (\pi - 2\beta) \frac{N_t}{\pi} \\ N_2 = 2\beta \frac{N_t}{\pi} + (N_t - N_s) \end{cases}$$
(7)

文献[11]中推导的式(5)应修改为

$$(\pi - 2\beta) \frac{N_t}{\pi} (\pi - 2\beta) = (2\beta \frac{N_t}{\pi} + N_t - N_s) (\pi + 2\beta)$$
(8)

即式(6)得到修正

$$\beta = \frac{\pi N_s}{8N_t - 2N_s} \tag{9}$$

N极和S极磁通密度可表示为

$$\begin{cases} B_N = N_1 I_f \mu_0 / 2\delta \\ B_S = N_2 I_f \mu_0 / 2\delta \end{cases}$$
(10)

其中: I_f 为励磁电流; μ_0 为空气磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m; δ 为气隙长度。

作用于转子的不平衡电磁力可推导为

$$W = \{ \int_{\beta}^{\pi} B_{N}^{2} \sin^{2} \left[(\theta - \beta) \frac{\pi}{\pi - 2\beta} \right] \sin\theta d\theta + \int_{\pi - \beta}^{2\pi + \beta} B_{s}^{2} \sin^{2} \left[(\theta - \pi + \beta) \frac{\pi}{\pi + 2\beta} \right] \sin\theta d\theta \} \frac{LR}{2\mu_{0}}$$
(11)
其中:L 为转子长度;R 为转子半径。

发电机并网运行,励磁电流为4.92 A,在转子1 号槽设置绕组短路,短路匝数分别为5 匝、10 匝、15 匝和20 匝。改进前后的等效磁通计算方法结果如 表4 所示,改进的等效磁通法计算结果略偏小。

表 4 改进前后的等效磁通计算结果对比

Tab. 4 The comparison of calculation results of the equivalent magnetic flux method

短路 匝数	文献[11] 等效磁通法/N	改进的 等效磁通法/N
5	100.9	99.6
10	203.7	197.6
15	300.8	294.1
20	399.6	389.0

3 不平衡电磁力的磁势叠加计算方法

文献[2]提出了不平衡电磁力的磁势叠加计算 方法,设 $F_k(\theta_r)$ 为转子第k个线圈在转子 θ_r 角位置 时产生的磁势

$$F_{k}(\theta_{r}) = \begin{cases} \frac{n_{k}I_{f}(2\pi - \alpha_{k})}{2\pi} & (-\frac{\alpha_{k}}{2} < \theta_{r} < \frac{\alpha_{k}}{2}) \\ -\frac{n_{k}I_{f}\alpha_{k}}{2\pi} & \notin \mathbb{H} \end{cases}$$
(12)

其中: n_k 为转子第 k 个线圈的匝数; α_k 为第 k 个转 子槽对应的圆心角。

转子磁势为

$$F_r(\theta_r) = \sum_k F_k(\theta_r) \tag{13}$$

主磁势产生的单位面积电磁力为

$$q = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0}{2\delta^2} F_r^2 = kF_r^2$$
(14)

其中:δ为均匀气隙长度。

电磁力沿转子外圆周的合力(设转子半径为 R, 转子长度为 L)为

$$\begin{cases} Q_d = LR \sum_{0} \int_{0}^{2\pi} q \cos\theta_r \, \mathrm{d}\theta_r \\ Q_q = LR \sum_{0} \int_{0}^{2\pi} q \sin\theta_r \, \mathrm{d}\theta_r \end{cases}$$
(15)

其中:Q_a 为沿纵轴方向的合力;Q_a 为沿横轴方向的 合力。

4 不同故障情况下计算结果对比

使用改进的等效磁通法和磁势叠加法计算发电

机在不同短路位置、不同短路程度和不同励磁电流的不平衡电磁力,并将结果与有限元方法计算结果进行比较。

发电机并网运行, I_f =4.92 A,1,2,3 号槽短路 20 匝的不平衡电磁力计算结果如表 5 所示。其中, 计算相对误差是相对于有限元法计算结果。

表 5 不同短路位置下的计算结果对比

Tab. 5 The comparison of calculation results in different short position

短路	有限元	改进的等效磁通法/	磁势叠加法/N/
位置	法/N	N/相对误差/%	相对误差/%
1号槽	508.2	389.0/23.5	583.5/14.8
2 号槽	413.6	389.0/5.9	495.7/19.9
3号槽	368.9	389.0/5.4	423.1/14.7

1号槽依次短路 5 匝、10 匝、15 匝和 20 匝的不 平衡电磁力的计算结果如表 6 所示。1号槽短路 20 匝,励磁电流依次为 2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 A 的不 平衡电磁力的计算结果如表 7 所示。

表 6 不同短路匝数下的计算结果对比

Tab. 6 The comparison of calculation results in different short circuit turns

短路	有限元	改进的等效磁通法/	磁势叠加法/N/
	法/N	N/相对误差/%	相对误差/%
5	256.4	99.6/61.2	315.8/23.2
10	348.7	197.6/43.3	405.0/16.1
15	435.1	294.1/32.4	507.5/16.6
20	508.2	389.0/23.4	583.5/14.8

表 7 不同励磁电流下的计算结果对比

Tab. 7 The comparison of calculation results in different ex-

citation	current
citation	current

励磁	有限元	改进的等效磁通法/	磁势叠加法/N/
电流/A	法/N	N/相对误差/%	相对误差/%
2.0	195.6	64.3/67.1	289.1/47.8
2.5	264.3	100.4/62.0	353.6/33.8
3.0	315.8	144.6/54.2	408.0/29.2
3.5	406.3	196.9/51.5	482.2/18.7
4.0	486.5	257.1/47.2	536.4/10.2

对比以上计算结果,等效磁通法和磁势叠加法 与有限元方法在各种故障类型的不平衡电磁力的变 化趋势是一致的,即在相同励磁电流和相同短路匝 数下,短路匝所在绕组越靠近大齿,则引发的不平衡 电磁力越大;在相同励磁电流、同一短路位置下,短 路匝数越大则引起的不平衡电磁力越大;相同的短 路位置和短路匝数,则励磁电流越大引起的不平衡 电磁力越大。

改进的等效磁通法在计算时无法考虑短路位置

对于不平衡电磁力的影响,而且会减小两个磁极之间 磁通密度的差异,因此计算的不平衡电磁力均偏小, 而磁势叠加法的计算结果均偏大。这主要是由于磁 势叠加法未能考虑发电机的电枢反应,在实际中发电 机一般均处于迟相运行状态,产生去磁的电枢反应, 所以磁势叠加法计算的不平衡电磁力均偏大。

5 结 论

1)转子绕组短路故障将引起不平衡电磁力,且 此不平衡电磁力的大小与短路位置、短路匝数和励 磁电流有关。

2)与不平衡电磁力的有限元精确计算结果相 比,改进的等效磁通法不能体现短路位置对不平衡电 磁力的影响,且计算得到的不平衡电磁力数值偏小。 磁势叠加法在计算中没有考虑到发电机的电枢反应 对磁场的影响,使其计算得到的不平衡电磁力偏大。

参考文献

 [1] 万书亭,姚肖方,朱建斌,等.发电机定子绕组端部径向 和切向电磁力分析[J].振动、测试与诊断,2013,33
 (3):488-493.

Wan Shuting, Yao Xiaofang, Zhu Jianbin, et al. Analysis on radial and tangential electromagnetic force of stator end windings in generator[J]. Journal of Vibration, Measurment & Diagnosis, 2013, 33 (3): 488-493. (in Chinese)

[2] 万书亭,李永刚.转子绕组短路故障中短路因素对转子 振动的影响[J].振动、测试与诊断,2008,28(2):131-134.

Wan Shuting, Li Yonggang. Analysis of generator rotor vibration characteristics on different rotor winding inter-turn short circuit status [J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2008, 28(2): 131-134. (in Chinese)

[3] 张超,夏立,吴正国,等.同步发电机转子绕组匝间短路 故障特征规律分析[J].高电压技术,2010,36(6): 1506-1512.

Zhang Chao, Xia Li, Wu Zhengguo, et al. Analysis on fault characteristics law of interturn short circuit in synchronous generator rotor winding[J]. High Voltage Engineering, 2010,36(6):1506-1512. (in Chinese)

[4] 黄顺礼,黄春阳.定子相绕组横联电势分析及励磁绕组 匝间短路故障监测[J].东方电气评论,1998,12(3): 142-145.

Huang Shunli, Huang Chunyang. Analysis of transverse electromotance in stator phase-windings and monitoring fault of shorted turns in field winding [J]. Dongfang Electric, 1998,12(3):142-145. (in Chinese)

- [5] 李和明,万书亭,李永刚.基于定子绕组并联支路环流 特性的发电机故障识别方法[J].电力系统自动化, 2005,29(6):75-78,107.
 Li Heming, Wan Shuting, Li Yonggang. The generator fault diagnosis method based on stator winding parallel branches circulating current[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(6): 75-78,107. (in Chinese)
- [6] 李和明,侯纪勇,李俊卿,等.汽轮发电机励磁绕组短路 多回路数学模型及电感系数[J].高电压技术,2010,36 (10):2576-2581.

Li Heming, Hou Jiyong, Li Junqing, et al. Multrloop mathematical model and Inductance of lurbo-generator with field winding inter-turn short circuits [J]. High Voltage Engineering, 2010, 36 (10): 2576-2581. (in Chinese)

- [7] 朱玉壁,洪水盛.平圩电厂1号发电机10号轴振动分析[J].中国电力,2000,33(10):45-47.
 Zhu Yubi, Hong Shuisheng. Vibration analysis of shaft No. 10 for generator No. 1 in Pingwei power plant[J]. Electric Power, 2000,33(10):45-47. (in Chinese)
- [8] 李鹏,张秀阁,代国超.转子匝间短路引起发电机组振动的分析及处理[J].华中电力,2008,2:8-10,13.
 Li Peng, Zhang Xiuge, Dai Guochao. Analysis and treatment of vibration of turbo generator unit induced by turn-to-turn short circuit of rotor windings[J]. Central China Electric Power, 2008,2:8-10,13. (in Chinese)
- [9] Damir Z, Drago B, Ivan V. Calculation of unbalanced magnetic pull in a salient-pole synchronous generator using finite-element method and measured shaft orbit [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012,59(6):2536-2549.
- [10] Wang Lin, Cheung R W, Ma Zhiyun, et al. Finite-element analysis of unbalanced magnetic pull in a large hydro-generator under practical operations[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2008,44(6):1558-1561.
- [11] 渡边孝. 汽轮发电机转轴的热振动平衡法(热振动的解析方法)[J]. 国外大电机,1997(6):14-21.
 Takashi W. Thermal vibration balancing method for turbine generator rotor(rotor vibration analysis method due to thermal unbalance[J]. External Big Motor, 1997(6):14-21. (in Chinese)



第一作者简介:万书亭,男,1970年12 月生,教授、博士生导师。主要研究方向 为汽轮发电机状态监测与故障诊断。曾 发表《发电机定子绕组端部径向和切向 电磁力分析》(《振动、测试与诊断》2013 年第33卷第3期)等论文。 E-mail;wanshuting1@sina.com